

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
 ООО «ПРАЙС»

628403 г.Сургут, ул.30 лет Победы, 27 офис 311
E-mail: price086@yandex.ru

Телефон (3462) 22-04-60, 22-04-66
www.ocenka-neva.ru

Исх. № 114РВ от 16 июня 2021 года

Банк ВТБ (ПАО)

По Вашему запросу, согласно договору № 166-РЯма6602/2019 на оказание услуг по оценке имущества от 26.11.2019 года, проведена оценка движимого имущества: «Легковой автомобиль GEELY EMGRAND X7, идентификационный номер (VIN): Y4K8752S8EB006377, 2015 года выпуска», находящегося по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Березовский район, пгт. Игрим.

Оценка проведена по состоянию на 15 июня 2021 года на основании технической характеристики, его осмотра и информации, предоставленной заказчиком.

Характеристика оцениваемого имущества приведена в отчете об оценке. Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться отдельно, а только в связи с полным текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения.

Оценка проведена в соответствии с требованиями: Федерального закона № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон); Федеральных стандартов оценки ФСО №1 от 20 мая 2015 года, ФСО №2 от 20 мая 2015 года, ФСО №3 от 20 мая 2015 года, ФСО №10 от 01 июня 2015 года; Стандартов и правил оценочной деятельности «Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО): «Правила деловой и профессиональной этики», от 18 июля 2008 года, изменения и дополнения от 25 февраля 2016 года; «Оценка машин и оборудования» от «15» августа 2008 года, изменения и дополнения от 09 сентября 2016 года.

Выводы и заключения:

Рыночная стоимость движимого имущества: «Легковой автомобиль GEELY EMGRAND X7, идентификационный номер (VIN): Y4K8752S8EB006377, 2015 года выпуска», находящегося по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Березовский район, пгт. Игрим, на дату проведения оценки, с учетом округления, составляет:

358 000 (Триста пятьдесят восемь тысяч) рублей

С уважением
Директор ООО «ПРАЙС»



Е.В. Дубровская

ПРИЛОЖЕНИЕ I



Общий вид



Общий вид



Общий вид




Общий вид




Общий вид

*Салон**Салон*



Подкапотное пространство




Багажник




VIN



Показания одометра



Дефекты



Дефекты

ООО "ПРАЙС" 2021 г. Тюмень, Тел: (3452) 46-81-85, 8-919-957-77-73 E-mail: price72@mail.ru, www.ocenka-neva.ru

**«АКТ проверки (осмотра)
Транспортного средства (легковой автомобиль)**

г. Нефтеюганск

«31» мая 2021 года

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА	
Марка, модель ТС	Geely EMGRAND X7
Идентификационный номер (VIN)	Y4K8752S8EB006377
Наименование (тип ТС)	Легковой автотранспорт
Год изготовления	2015
Пробег на дату осмотра, км.	
Трансмиссия: АКПП/МКПП	МКПП
Модель, № двигателя	JLD-4G20E4JD02957
Шасси (рама) №	отсутствует
Кузов (прицеп) №	Y4K8752S8EB006377
Рабочий объем двигателя, куб. см.	1997
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	139 (102)
Организация-изготовитель ТС (страна)	СЗАО «БЕЛДЖИ»
ПТС №	63 НХ 334289
Существующие обременения на ТС третьих лиц (арест, залог, долгосрочная аренда, доверительное управление и пр.)	Залог банка ВТБ (ПАО)



ВНЕШНИЙ ОСМОТР	
Видимые дефекты/ повреждения ТС (при наличии)	Задняя левая дверь, заднее левое крыло, люк бензобака, задний бампер, задняя правая фара, задняя левая фара, ручка задней левой двери
Кузовные детали	да
Царапины	да
Следы коррозии	да
Затёртости	да
Глубина протектора для каждой оси автомобиля: имеют ли шины одинаковый рисунок, тип и размер, модель и марку	Шины зимние, в хорошем состоянии
Видимые дефекты/ повреждения ТС (при наличии)	-
Затёртости	да
Повреждения деталей	да
Характерный запах табака и других едких веществ	-
Обивка сидений	Кожа/Велюр/Тканы/Комбинированный
Отделка салона	
Внешняя комплектность ТС, в том числе:	
Блок-фары	Есть передние
Указатели поворотов	Есть передние, задние разбитые
Противотуманные фонари	есть
Противотуманки	есть
Дверные ручки	Есть
Бампер задний	Есть, разбит
Бампер передний	есть
Люк	-
Релинги	есть
Тонировка	Есть задних боковых стекол
Литые диски	есть
Лебедка	-

Подножки	-
Кенгурин	-
Омыватели фар	-
Корректор фар	есть
Стеклоподъемники с электроприводом (количество)	2 шт. передние
Зеркала заднего вида	есть
Окраска кузова	Акрил/Металлик/Перламутр/ <u>Бежевый</u> ,
Внутренняя комплектность ТС, в том числе:	
Дверные ручки	есть
Сиденья	есть
Панель приборов	есть
Аудио/Видео	V штатная аудио система
Привод сиденья водителя	V механический
ABS	есть
Air-Bag (количество)	V 2 шт. спереди
Антипробуксовочная сист.	-
Сист. курсовой устойчивости	-
Пневматическая подвеска	нет
Мультируль	есть
Регулир. рулевая колонка	есть
ГУР	есть
Климат-контроль	есть
2-зонный климат-контроль	-
Обогрев зеркал	есть
Обогрев заднего стекла	нет
Обогрев переднего стекла	есть
Датчик света	нет
Датчик дождя	нет
Обогрев сидений	нет
Кондиционер	нет
Бортовой компьютер	есть
Круиз-контроль	-
Навигационная система	-
Парктроник	есть
Камера заднего хода	-
Телефон	-
Установлено противоугонное оборудование	Сигнализация/Иммобилайзер/ <u>Центральный замок</u> /Замок на КПП

ПОДПИСИ:

представители

Банка ВТБ (публичное акционерное общество)

_____/Саломатин А.С. _____/Яковлева Н.В. _____/ - - 

Акт проверки (осмотра) ТС

Пгт. Игрим

«15» июня 2021 года

Адрес места осмотра: Пгт. Игрим

Нижеследующие представители Оценочной компании «Прайс» (общество с ограниченной ответственностью): оценщик Грыцак Сергей Ярославович, в присутствии: Главного специалиста ГРПА ОРПА ВТБ (ПАО) Яковлевой Натальи Витальевны, составили настоящий Акт о том, что представители Оценочной компании «Прайс» (общество с ограниченной ответственностью) произвели проверку (осмотр) ТС.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА	
Марка, модель ТС	GEELY EMGRAND X7
Идентификационный номер (VIN)	Y4K8752S8EB006377
Наименование (тип ТС)	Легковой
Год изготовления	2015
Пробег на дату осмотра, км.	128085
Трансмиссия: АКПП/МКПП	МКПП
Модель, № двигателя	JLD-4G20E4JD02957
Шасси (рама) №	ОТСУТСТВУЕТ
Кузов (прицеп) №	Y4K8752S8EB006377
Рабочий объем двигателя, куб. см.	1997
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	139 (102)
Организация-изготовитель ТС (страна)	СЗАО «БЕЛДЖИ» (Беларусь)
ПТС/ПСМ №	63 НХ 334289 от 13.05.2015 г.
Существующие обременения на ТС третьих лиц (арест, залог, долгосрочная аренда, доверительное управление и пр.)	Залог в пользу ВТБ (ПАО)
Запуск двигателя	Произведен/Не произведен
Причины, по которым запуск двигателя не производился	Разобрана задняя правая часть подвески
ТС на ходу/не на ходу	Не на ходу

ВНЕШНИЙ ОСМОТР	
Видимые дефекты/ повреждения ТС (при наличии)	Разобрана задняя правая часть подвески, трещина на обшивке багажника, отсутствует часть стекла заднего левого фонаря, трещина на лобовом стекле.
Кузовные детали	Да
Царапины	Да
Следы коррозии	Да
Затёртости	Да
Глубина протектора для каждой оси ТС: имеют ли шины одинаковый рисунок, тип и размер, модель и марку	Да
Повреждения деталей	Да
Характерный запах табака и других едких веществ	Да
Обивка сидений	Кожа/Велюр/Ткань/Комбинированный
Отделка салона	Пластик
Внешняя комплектность ТС, в том числе:	
Блок-фары	Да
Указатели поворотов	Да
Противотуманные фонари	Да
Дверные ручки	Да
Бампер задний	Да
Бампер передний	Да
Люк	Нет

Релинги	Да
Тонировка	Да
Литые диски	Да
Лебедка	Нет
Подножки	Нет
Кенгурин	Нет
Омыватели фар	Нет
Корректор фар	Да
Стеклоподъемники с электроприводом (количество)	4
Зеркала заднего вида	Да
Окраска кузова	Акрил/Металлик/Перламутр/Другое
Внутренняя комплектность ТС, в том числе:	
Дверные ручки	Да
Сиденья	Да
Панель приборов	Да
Аудио/Видео	Да
Привод сиденья водителя	Механический
ABS	Да
Air-Bag (количество)	2
Антипробуксовочная сист.	Нет
Сист. курсовой устойчивости	Нет
Пневматическая подвеска	Нет
Мультируль	Да
Регулир. рулевая колонка	Да
ГУР	Да
Климат-контроль	Да
2-зонный климат-контроль	Нет
Обогрев зеркал	Да
Обогрев заднего стекла	Да
Обогрев переднего стекла	Нет
Датчик света	Да
Датчик дождя	Нет
Обогрев сидений	Да
Кондиционер	Да
Бортовой компьютер	Да
Круиз-контроль	Нет
Навигационная система	Нет
Парктроник	Нет
Камера заднего хода	Нет
Телефон	Нет
Установлено противоугонное оборудование	Центральный замок, сигнализация

Акт проверки составлен верно, присутствующие представители ознакомлены.

ПОДПИСИ:

представители
Банка ВТБ (публичное акционерное
общество)



/Яковлева Н.В./

«Прайс» (общество с ограниченной
ответственностью)



/Грыцак С.Я./

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

стоимости услуг по восстановительному ремонту автомобиля марки **GEELY EMGRAND X7**,
идентификационный номер (VIN): **Y4K8752S8EB006377**

Заказчик: ПАО ВТБ

1. Описание транспортного средства

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА	
Марка, модель ТС	GEELY EMGRAND X7
Идентификационный номер (VIN)	Y4K8752S8EB006377
Наименование (тип ТС)	ЛЕГКОВОЙ
Год изготовления	2015
Пробег на дату осмотра, км.	128085
Трансмиссия: АКПП/МКПП	МКПП
Модель, № двигателя	JLD-4G20E4JD02957
Шасси (рама) №	Отсутствует
Кузов (прицеп) №	Y4K8752S8EB006377
Рабочий объем двигателя, куб. см.	1997
Мощность двигателя, (кВт)	102
Организация-изготовитель ТС (страна)	СЗАО «БЕЛДЖИ» (Беларусь)
ПТС/ПСМ №	63 НХ 334289
Существующие обременения на ТС третьих лиц (арест, залог, долгосрочная аренда, доверительное управление и пр.)	---
Запуск двигателя	Произведен/Не произведен
Причины, по которым запуск двигателя не производился	-
ТС на ходу/не на ходу	Не на ходу

2. Заключение эксперта на основании акта осмотра транспортного средства:

GEELY EMGRAND X7, идентификационный номер (VIN): Y4K8752S8EB006377

№ п/п	Наименование: работы, запчасти, детали, узла, агрегата	Вид ремонтного воздействия: ремонт / замена и пр.	Вид окрасочных работ: окраска наружная, полная.
1	Стекло ветровое	замена	----
2	Обшивка багажника левое	замена	----
3	Фонарь левый	замена	----
4	Подвеска задняя правая	Частичная замена	----

3. Расчет суммы устранения дефектов

3.1. Расчет стоимости восстановительного ремонта

Перечень работ, количество нормо-часов необходимых для их проведения, а так же величина стоимости нормо-часа для конкретного вида работ представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Стоимость работ

Работы					
№пор.г.	Наименование	Ценаед. руб.	Норматив, н-час	Кол-во	Сумма, руб.
Б/Н	ЛОБОВОЕ СТЕКЛО-СУВКЛ: ОБАРЫЧАГАС/ОЧИСТИТЕЛЯ ИРЕШЕТКА ОБТЕКАТЕЛЬ	890.00	1.900000	1	1691.00

1

	- С/У				
Б/Н	ФОНАРЬЗЛНАРУЖНЫЙ-С/У	890.00	0.200000	1	178.00
Б/Н	ОБЛИЦОВКАВЕРХНА-СТОЙКАЛ-С/У	890.00	0.200000	1	178.00
Б/Н	ОБЛИЦОВКАВЕРХНА-СТОЙКАПР-С/У	890.00	0.200000	1	178.00
Б/Н	САЛОННОЕЗЕРКАЛО-С/У	890.00	0.200000	1	178.00
Б/Н	ОБЛИЦОВКАД-СТОЙКИЛ-С/У	890.00	0.200000	1	178.00
Б/Н	М/МЕСТНСИДЕНЬЕЗВСБОРЕ-С/У	890.00	0.300000	1	267.00
Б/Н	КОЛЕСОЗПР-С/У	890.00	0.100000	1	89.00
Б/Н	ШИНАЗПРС/У(КОЛЕСОСНЯТО)ВКЛ.КОЛЕСО- ОТБАЛАНСИРОВАТЬ	890.00	0.100000	1	89.00
Б/Н	ШИНУ/ДИСК/УДОПРАБОТА	890.00	0.200000	1	178.00
Б/Н	СТУПИЦАЗЛ/ПРС/У	890.00	0.200000	1	178.00
Б/Н	СТУПИЦАЗПР-С/У(КОЛЕСОСНЯТО)ВКЛ.ТОРМОЗНОЙДИСК- С/У	890.00	0.300000	1	267.00
Б/Н	ПОВОРОТКУЛАКЗПРС/У(КОЛЕСОСНЯТО)	890.00	0.600000	1	534.00
Б/Н	ТРОССТОЯНТОРМСИСТОТСОЕД/ЗАКРЕП	890.00	0.300000	1	267.00
Б/Н	АМОТИЗАТОРЗПР(ПРОВЕРИТЬ)	178.00	1.000000	1	178.00

ИТОГО: стоимостьремонта/замены: 4 628.00

Далее, в нижеприведенной таблице определена стоимость заменяемых запасных на основании маркетингового исследования рынка автозапчастей Тюменской области, а так же интернет - ресурсов.

Таблица 3.1.2. Стоимость запасных частей

Запасные части				
Кат.номер	Наименование	Цена,руб.	Кол-во	Сумма,руб.
1018015800	ЛОБОВОЕСТЕКЛО	8861.00	1	8861.00
KNGKW12	КЛЕЙК-ТЛОБСТЕКЛА	4359.00	1	4359.00
1017001040	ФОНАРЬЗЛВСБ	2202.00	1	2202.00
1018010279	ОБЛИЦСТОЙКАДКВЛ	2019.00	1	2019.00
1164050180	ПОВОРОТКУЛАКЗПР	9367.00	1	9367.00
1014012457	ЗАЩИТНЫЙЩИТОКЗПР	1098.00	1	1098.00
1014024954	СТУПИЦАЗПР	8298.00	1	8298.00
1014012463	ТОРМОЗНОЙДИСКЗПР	1994.00	1	1994.00
1014012792	ПРОДРЫЧПОДВЗПР	2872.00	1	2872.00
1014012607	ПОПРЫЧПОДВЗПРЗ	6194.00	1	6194.00
1014013450	КОЛЕСНЫЙДИСКЗПР	18211.00	1	18211.00
225/65R 16.. Н	ШИНА ЗПР	8988.00	1	8988.00

стоимость узлов и деталей с учетом стоимости мелких деталей: 75 952,00

износ(%): 50,00

стоимость узлов и деталей с учетом износа: 37 231,00

Перечень работ по окраске, количество нормо-часов необходимых для их проведения, а так же величина стоимости нормо-часа для конкретного вида работ представлены в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3. Стоимость материалов

Окраска				
Наименование	Ценаед.,руб.	Норматив,н- час	Кол-во	Сумма,руб.

4. Заключение о стоимости восстановительного ремонта

Таблица 5.1. Итоговая таблица затрат

ИТОГО:	стоимостьокраскивкл. ЛКМ:	0.00
	стоимостьлакоокрасочныхматериалов:	0.00
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ:	80 580.00
ВСЕГО:	стоимость устранения дефектов АМТС (без учета износа):	80 580.00
	стоимость устранения дефектов АМТС (с учетом износа):	43 348.00

Стоимость затрат на восстановление составляет:

- с учетом износа: 43 348.00
- без учета износа: 80 580.00

Приложение: Определение величины накопленного износа

Расчёт износа произведён в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследований колесных транспортных средств в целях определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки» (Российский федеральный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ, 2018 г.):

Вид транспорта – легковой;

Срок эксплуатации комплектующего изделия (детали, узла, агрегата), лет – 6;

Общий пробег (П) – 128,085 (тыс. км.);

Расчетный износ – 50%

emex.ru/backoffice

emex
запчасти для легковых автомобилей

заказать с телефона
800-100-1000

получить
наличный расчет

Корзина

Способ
получения

Оплата

Рубли: 2432584

Наименование	Описание	Примечание	Рейтинг	Срок	Кол-во	Стоимость
Geely 1014013450	диск литой		★ 3.7	16 дн	- 1 +	18 211 Р
Geely 1014012607	рычаг задний подвески правый		★ 3.8	16 дн	- 1 +	6 194 Р
Geely 1014012792	рычаг подвески задний правый		★ 3.7	16 дн	- 1 +	2 872 Р
Geely 1014012494	ступица колеса		★ 2.7	13 дн	- 1 +	6 298 Р
Geely 110400100	кулак поворотный задний ось правый		★ 3.7	16 дн	- 1 +	9 367 Р
Geely 1014012457	шпиль привода задний правый		★ 4.3	9 дн	- 1 +	1 098 Р
Geely 1014012463	диск тормозной задний		★ 3.6	16 дн	- 1 +	1 994 Р
Geely 1017091040	фонарь задний левый		★ 4.7	2 дн	- 1 +	2 202 Р
Geely 1013015806	стекло лобовое		★ 2.3	12 дн	- 1 +	8 861 Р
Geely 1018010278	накладка молотка перед		★ 3.6	32 дн	- 1 +	2 019 Р