

**ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ**  
**Жирнова Владислава Юрьевича**  
**Ершов Анисим Васильевич**

455000, обл Челябинская, г Магнитогорск, ул Ленинградская, д. 10, кв. 8 тел: (3519)20-82-53 факс: (3519)20-82-53 эл. почта: anisim.yershov@gmail.com

**АКТ**  
**ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
Дата составления «04» марта 2022 г.

Основание для проведения осмотра запрос кредитора  
Дата осмотра «04» марта 2022 г.  
Начало осмотра \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин., окончание осмотра \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.  
Место осмотра Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Ленинградская, д.10

Мною, финансовым управляющим Жирновым В.Ю. Ершовым Анисимом Васильевичем, проведен осмотр транспортного средства Жирнова В.Ю.

1. Объект осмотра - транспортное средство (данные регистрационных документов):  
Тип Легковой универсал Марка, модель BMW X5  
Категория (ABCD, прицеп) B Гос. регистрационный № E720XY174  
Идентификационный номер (VIN): WBAFE81050L092047  
Тип кузова --- Год (дата выпуска) 2008  
Двигатель: тип бензиновый модель N62B48B № 52274174  
рабочий объем (куб. см) 4799  
Шасси (рама) № --- Кузов (коляска) № WBAFE81050L092047  
Цвет (тип) лакокрасочного покрытия черный  
Паспорт транспортного средства: серия 25PB № 682124  
Свидетельство о регистрации: серия 99 11 № 140631

2. Прочие данные:  
Владелец Жирнов Владислав Юрьевич  
Адрес владельца Челябинская область, Верхнеуральский р-н, п. Новоозерненский, ул. Колхозная, 7-2.  
Доверенное лицо владельца \_\_\_\_\_  
Дата повреждения транспортного средства \_\_\_\_\_  
Пробег на дату осмотра (км) 310829 установлен 04.03.2022г.  
Дата начала эксплуатации (дата приобретения для использования по назначению) 26.03.2019 г.

3. При осмотре транспортного средства **УСТАНОВЛЕНО:**  
3.1. Идентификационные характеристики и параметры:



3.5. Дефекты эксплуатации, повреждения доаварийного характера, следы ранее проведенного ремонта, а также другие факторы, влияющие на результаты экспертизы

3.6. Предварительное определение способа устранения повреждений и  
 трудозатрат на выполнение не нормированных изготовителем ТС ремонтных  
 воздействий

3.7. Предварительное определение технического состояния ТС либо его годных  
ков Автомобиль на ходу

3.8. Возможны следующие скрытые повреждения:

3.9. Во время осмотра взяты следующие пробы и элементы транспортного средства для исследования: \_\_\_\_\_.

**Финансовый управляющий  
Жирнова Владислава Юрьевича**

**А.В. Ершов**

1. Фотографии осматриваемого транспортного средства и его поврежденных, 12 штук.